

E28 神戸淡路鳴門自動車道及びE76 西瀬戸自動車道における

トンネル情報板の誤表示について

当社が管理する E28 神戸淡路鳴門自動車道及び E76 西瀬戸自動車道に設置のトンネル情報板で誤った情報を表示した事象が発生しました。

お客さまには多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、当社といたしましては、本事象を厳粛に受け止め、管理体制の一層の強化に努めてまいります。

1. 発生日時

10 月 6 日(火曜日)10 時 01 分から 10 時 10 分

2. 発生場所

E28 神戸淡路鳴門自動車道 舞子トンネル(垂水 JCT～淡路 IC 間(上下線))

E76 西瀬戸自動車道 近見山トンネル(今治北 IC～今治 IC 間(上下線))

3. 発生事象

E28 神戸淡路鳴門自動車道 舞子トンネルに設置しているトンネル情報板において、10 時 01 分から 10 時 04 分の 3 分間、また E76 西瀬戸自動車道 近見山トンネルに設置しているトンネル情報板において、10 時 01 分から 10 時 10 分の 9 分間、「火災 進入禁止」と車両停止を促す誤った表示をしておりました。

4. お客さまへの影響

誤表示に関するお問い合わせを 3 件いただいております。

5. 位置図

E76 西瀬戸自動車道



E28 神戸淡路鳴門自動車道



トンネル情報板（坑内）



トンネル情報板（坑口）

