

## 道路トンネル内の道路附属物等(重量構造物以外)一斉点検結果

通し 番号	都道府県	路線	トンネル名	トンネル内附属物(重量構造物)			トンネル内附属物(重量構造物以外) <sup>※1</sup>			
				うち 点検対象	点検完了	不具合のあった トンネル	うち 点検対象	点検完了	完了率	不具合のあった トンネル
1	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	布施畑トンネル(上り)				1	1	100%	0
2	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	布施畑トンネル(下り)	1	1	0	1	1	100%	0
3	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	高塚山トンネル(上り)	1	1	0	1	1	100%	0
4	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	高塚山トンネル(下り)	1	1	0	1	1	100%	0
5	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	舞子トンネル(上り)	1	1	1	1	1	100%	0
6	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	舞子トンネル(下り)	1	1	1	1	1	100%	0
7	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	仁井トンネル(上り)				1	1	100%	0
8	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	仁井トンネル(下り)				1	1	100%	0
9	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	川井谷トンネル(上り)				1	1	100%	0
10	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	川井谷トンネル(下り)				1	1	100%	0
11	徳島	神戸淡路鳴門自動車道	第1鳴門トンネル(上り)				1	1	100%	0
12	徳島	神戸淡路鳴門自動車道	第1鳴門トンネル(下り)				1	1	100%	0
13	徳島	神戸淡路鳴門自動車道	第2鳴門トンネル(上り)				1	1	100%	0
14	徳島	神戸淡路鳴門自動車道	第2鳴門トンネル(下り)				1	1	100%	0
15	徳島	神戸淡路鳴門自動車道	撫養トンネル(上り)				1	1	100%	0
16	徳島	神戸淡路鳴門自動車道	撫養トンネル(下り)				1	1	100%	0
17	岡山	瀬戸中央自動車道	正面山トンネル(上り)				1	1	100%	0
18	岡山	瀬戸中央自動車道	正面山トンネル(下り)				1	1	100%	0
19	岡山	瀬戸中央自動車道	柳田トンネル(上り)				1	1	100%	0
20	岡山	瀬戸中央自動車道	柳田トンネル(下り)				1	1	100%	0
21	岡山	瀬戸中央自動車道	塩生トンネル(上り)				1	1	100%	0
22	岡山	瀬戸中央自動車道	塩生トンネル(下り)				1	1	100%	0
23	岡山	瀬戸中央自動車道	鷲羽山トンネル(上り)				1	1	100%	0
24	岡山	瀬戸中央自動車道	鷲羽山トンネル(下り)				1	1	100%	0
25	愛媛	西瀬戸自動車道	宮窪トンネル(上下)	1	1	0	1	1	100%	0
26	愛媛	西瀬戸自動車道	吉海トンネル(上下)				1	1	100%	0
27	愛媛	西瀬戸自動車道	近見山トンネル(上下)				1	1	100%	0
		計		6	6	2	27	27	100%	0

\* 1 平成25年5月31日時点