E76 西瀬戸自動車道 工事用車両とお客様車両との接触事故について

10月21日(火)15時25分頃、当社が管理するE76西瀬戸自動車道大三島IC~伯方島IC間下り31.0KP付近において走行中の工事用車両が中央分離帯を越えて対向車線へ逸脱し、お客様の車両に接触する事故が発生しました。

この事故により、お客様の車両に乗車されていた 1 名及び工事用車両の運転手 1 名が負傷する事象が発生しました。お客様には深くお詫びいたします。

今後、同様の事故が発生しないよう、再発防止に万全を期してまいります。

