

(別表3) 優先対策箇所一覧(平面Y型IC交差部)

全体 通し No.	公表 時期 毎 No.	対策実施公 表時期	施設名	道路名	H23.1-H27.9 逆走回数	対策実施状況 ●:対策完了 ○:対策実施中	会社名	対策実施判断 の根拠
1	1	H27年4月	四街道IC	東関東道	2	○	NEXCO東日本	複数回発生
2	2	H27年4月	豊田飯山IC	上信越道	2	○	NEXCO東日本	複数回発生
3	3	H27年4月	能生IC	北陸道	2	●	NEXCO東日本	複数回発生
対策完了箇所数(H27年4月公表分)						1		